من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سلطنة عمان - جمهورية مصر العربية

أول كتاب عن صناعة الاختام بتقنية الليزر باللغة العربية

فن صناعة الأذنا

بإستذرام ماكينات الليزر

تائيف عيد مصطفي عبد العظيم 2010 - 2008



بسكالله الرحمن الرحيم

الباب الثاني

أساسيات وفنيات استخدام ماكينة الليزرEpilog Laser

المرحلة الاولى بدء الاستخدام وانتاج اعمال مختلفة عن طريق ماكينة الليزر بدايات لابد من وضعها في الحسبان قبل بدء الاستخدام وانتاج اعمال مختلفة عن طريق ماكينة الليزر

- طريقة عمل الماكينة من اليسار الى اليمين اذا فمن البديهي وضع نقطة البدء قبل اى عمل ناحية اقصى اليسار
 - التأكد من توصيل جميع الوصلات من كابل اليو اس بي وكابل الباور والشفاط والمراوح تعمل بشكل كامل
 - التاكد من تشغيل النقطة الحمراء وهيا نقطة الليزر
- التعامل بحرص شديد مع العدسات وتحتوي الماكينة على ثلاث عدسات متقابلة تصب جميعها في النقطة الحمراء وهيا رأس الليزر المختصة بالحفر
 - ضرورة تنظيف العدسات بعد كل عمل حتى لا تتأثر كفاءة الماكينة وبالتالي لن تصل الى المستوى المطلوب من جودة العمل

من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سناعة المطنة عمان - جمهورية مصر العربية

- يتم استخدام سائل معين خاص بالماكينة للتنظيف + عصاة تنظيف الاذن المبطنة بالقطن
- التاكد من قياسات العمل وعدم تعارضها مع اكبر مساحة للعمل في الماكينة وهيا 30x45

المرحلة الثانية عمل الأختام العادية والملونة

عند الرغبة في عمل ختم عادي يتم تصميمه على الكمبيوتر باستخدام برنامج الكورال درو ومن ثم عمل طباعة واختيار ماكينة الليزر ويتم تحديد القيم والنسب كالتالي عند أختيار الحفر raster يتم وضع السرعة Speed والقوة raster

عند الرغبة في قص الختم Vectorيتم تحديد النسب كالتالي Speed 10والقوة 10والقوة 100power

ويجب الدُخول على Advancedواختيار Stampsووضع علامة صح على mirror

بعض فنيات طباعة الاختام العادية

عند الرغبة في طباعة عدد كبير من الاختام مرة واحدة يتم تجميعهما جميعا مع مراعاة تضييق المسافات كلما امكن بحانب بعضهم وتنسيقهم بشكل لا يهدر الربر المستخدم في الحفر وبعد ذلك يتم وضع مربع خارجي يشمل كل الاختام ويكون سمك الخط الخارجي كالتالي 00.01ويكون باللون الاحمر كي تستطيع التمييز بينه وبين خطوط الختم الاصلية.

ويتم وضع نفس النسب بالنسبة للحفر والقص المستخدمين سابقا.

بالنسبة لعمل الاختام الملونة

يتم تصميم وطباعة الربر بشكل عادي كما بينت في السابق وعند جزئية الالوان يتم تقسيم الحبارة حسب الالوان المطلوبة بمعنى اذا اردت ان اصنع ختم لونين يجب تحديد كل جزء بمربع أحمر خارجي لحاله ويتم وضع مربع خارجي ايضا على قياس الحبارة وليس الربر وهيا ملاحظة هامة جدا لان مقاس الحبارة دائما اكبر من مقاس الختم المعتاد ويتم وضع نسب القص للحبارة كالتالي vector >>> Speed25 <Power 50 وبعد ذلك يتم وضع الالوان المطلوبة داخل الحبارة بما يناسب الربر

الاستخدامات الاخرى للماكينة

من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سلطنة عمان - جمهورية مصر العربية

أول هذه الاستخدمات هي : 1- الحفر على الكريستال

يتم الحفر على الكريستال باستخدام ماكينة الليزر وذلك بالطريقة التالية تؤخذ الكريستال المراد الحفر عليها واخذ جميع مقاساتها على حسب النوع طبعا (دائري – مثلث – مربع – بروزاتالخ) للتأكد يتم أخذ اسكنر للكريستال لتحديد مقاسها بالظبط ومن ثم عمل التصميم ويتم وضع النسب كالتالي

> **Raster** >>> **Speed30** >>> **power** 100 كملاحظة هامة : يجب عكس التصميم قبل الحفر

2-الحفر على الدروع الخشبية

ويتم اخذ الدرع الخشبلي اسكان وعمل التصميم على المقاسات المطلوبة حسب شكل وتصميم الدرع المراد حفره وبعد ذلك يتم وضع المقاسات والنسب كالتالى Raster >>> Speed 30 ----Power 90

وُذَلَكُ لَتعميق الحفر حسب التصميم ورغبة العميل في درجة العمق

ملاحظة هامة

لايتم عكس التصميم او قلبه عند الحفر في كل من الدروع الخشبية والشيت العادي أو الليزر

3-الحفر على الشيت الليزر

وهو المخصص لعممل الباجات واللوحات الارشادية داخل المكاتب وغيرها من العلامات والاتجاهات

ويتم عمل التصميم بعد اخذ المقاسات المطلوبة وتكون النسب كالتالي

raster >>> Speed 30 >>>>> Power 100 الحفر

ويتم تنظيف العدسة بعد الحفر على اي مادة حتى لا تتأثر كفاءة العدسة وجودة الحفر فيما بعد

الحفر على البلاستيك لعمل الاختام المظغوطة

يتم عمل نسختين من الختم البلاستيك احداهما نفس الاخرى (عاشق ومعشوق) ويكون التصميم البارز اقل سمكا بدرجة واحدة من التصميم المحفور حتى يتمكن من تعشيقهما معا لاعطائنا كفاءة عالية ويجب مراعاة أخذ قياسات النموذجين بالظبط حتى يصبح الختم سليما مائة بالمائة من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سن كتاب (فن صناعة الأختام) عمان – جمهورية مصر العربية

وتكون نسب الحفر بالنسبة للجزء المحفور

Raster>>>Speed 50 >> Power 100*

وتكون نسب الحفر للجزء البآرز

Raster>>>Speed40>>> power 100°

وتكرر العملية لمدة مرتين حتى نحصل على العمق او البروز المطلوب.

ملاحظة مهمة جدا يجب عكس احد التصميميين عند طباعته في البرنامج اولا لتحقيق خاصية mirror و الانعكاسية حتى يتم توجيه الجزئين معا وتعشيقهما



من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سن كتاب (فن صناعة عمان – جمهورية مصر العربية





حقوق التأليف محفوظة للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم ولا يجوز نقلها بدون ذكر المصدر أو اسم المؤلف ولا يسمح باستخدامها أو طباعتها إلا بإذن كتابي منه شخصيا www.designerdisk.cc.cc/ - Omega4arts@hotmail.com

من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سن كتاب (فن صناعة عمان – جمهورية مصر العربية



الحفر على الشيت



الحفر على الشيت المعنى (صفائح معدنية)



من كتاب (فن صناعة الأختام) 2008 - 2010 للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم سن كتاب (فن صناعة الأختام) عمان – جمهورية مصر العربية



من كتاب

(فن صناعة الأختام) 2008 - 2010

حقوق التأليف محفوظُة للمؤلف عيد مصطفى عبد العظيم ولا يجوز نقلها بدون ذكر المصدر أو اسم المؤلف ولا يسمح باستخدامها أو طباعتها إلا بإذن كتابي منه شخصيا 0020177845838

Omega4arts@hotmail.com www.designerdisk.cc.cc/